

"Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (MURAU-asetus) 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnan etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muihin häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä"

NCC alue

200 m

oma tie, riittävän leveä, liittymä tielle 502 turvallisempi kuin esitetyt eteläinen ja pohjoinen liittymä ja riskittömämpi pohjavedelle

Otteita osayleiskaavasta 2011

luo
LUONTOVYÖHYKE

Merkinnällä on liikimääräisesti rajattu mahdolliset metsälain 10 §:n tai LsL 28 §:n mukaiset kohteet ja muut ympäristö tai maisema-arvoiltaan merkitykselliset kohteet.

Kaavamääräys: Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huomioitava, ettei alueen luonto- tai maisema-arvoja vaaranneta tai heikennetä.

eo-2
KALLIOAINESTEN OTTOALUE

Kallioaineksen otto on sallittua erillisen suunnitelman mukaisesti. Ottoluvan lakattua alue tulee maisemoida.
- ottolupa, toiminta loppunut vuosia sitten
- ympäristölupa päättynyt ajat sitten

vedenottamo

liikennemelu merkittävä pääosin etelään suuntautuvina kuljetuksina, liikennetiheys 12 sekunnin välein auto ns. työpaikkaliikenne yms. aikana

liikenneturvan kannalta selvitystä vaativa tien osuus

--- käytetyimmät ulkoilureitit, käytössä lähes kaikki myös talvisin

luonnonsuojelualue

Rantakaava (Vaivionsalo)

suora näköyhteys louhokseen, ei ole kalliota välissä

retkeilijöiden leiripaikka

majavan asuinalue

Puro, jonka uusi vesilaki tulee suojelemaan 3 majavan patoa

Valuma-alue, kohde on Pieni-Polvijärvi ja Iso-Polvijärvi => Höytiäinen ja Pyhäselkä Virtaa pohjavesisuoja-alueen läpi

200 m

Peab lupa-alue kokonaisuudessaan

Kaakkoinen osa pintavedet valuma suoraan pohjaveden suoja-alueelle.



pohjaveden huomattava virtaussuunta

räjäytykset edellisen luvan aikana kiinteistöissä erilaisia vaurioita, kiviä lenteli ko. rajauksen ulkopuolellekin, valvonta petti

200 m

